



Predpis o preprave, logistike a kontrole materiálu

Ciel:

Vytvoriť jednotný a bezpečný systém pre prepravu, prijímanie, schvaľovanie, kontrolu a skladovanie surovín vo všetkých zariadeniach SlavkaSk po celom svete.

1. Základné zásady prepravy

- Termín a množstvo dodávky musia byť nahlásené vedeniu prevádzky najmenej 48 hodín vopred.
- Prepravu môže vykonávať výhradne schválený subdodávateľ alebo partner s povolením od SlavkaSk.
- Prepravné vozidlá musia mať platné osvedčenie o protipožiarnej bezpečnosti a vybavenie na manipuláciu s tovarom.
- Vodiči sa smú zdržovať iba vo vonkajšej nakladacej zóne; vstup do prevádzky je prísne zakázaný.

2. Príjem a kontrola prichádzajúceho materiálu

2.1 Identifikácia a oprávnenie

Ku každej dodávke je povinné priložiť:

- Dodací list
- Kód odpadu (EWC)
- Typ a množstvo nákladu (v tonách / kg)
- Prípadne bezpečnostný list (SDS)

Materiál môže prevziať len vyškolený pracovník. Po identifikácii je možné prijať iba predpísané typy plastov (napr. PE, PP).

2.2 Odber vzoriek a skladovanie

Z každej dodávky sa musí odobrať vzorka, ktorá bude označená identifikačným štítkom a uchovaná najmenej 3 mesiace.

Sklad vzoriek musí byť uzamykateľný, vetrateľný a protipožiarne zabezpečený.

Na základe vzoriek sa rozhoduje o schválení alebo odmietnutí materiálu.

2.3 Kontrola množstva a dokumentácie

Skutočné množstvo sa zaznamenáva na overenom mostovom váhovom systéme prevádzky.

Namerená hodnota sa musí zhodovať s údajmi v dokumentácii.

V prípade rozdielu sa prevzatie pozastaví a ústredie je okamžite informované.

3. Skladovanie a manipulácia s materiálom

Schválené materiály musia byť umiestnené do vopred určených skladovacích zón.

Rôzne typy materiálov musia byť skladované oddelene a v súlade s predpismi o protipožiarnej ochrane.

Medzi hromadami materiálu musí byť zabezpečený minimálne 1 meter široký protipožiarne pás.

Miesto skladovania a množstvo sa musia vždy zdokumentovať.

4. Požiarna a pracovná bezpečnosť

Prichádzajúce materiály sú prevažne horľavé a predstavujú požiarne riziko.

V skladovacích a nakladacích priestoroch:

- Fajčenie je zakázané
- Použitie otvoreného ohňa a iskriacich nástrojov je zakázané
- Inštalácia hasiacich zariadení je povinná
- Dovoz iného typu odpadu (napr. PVC, PET, organické látky) je zakázaný

5. Sledovanie zásielok a oznamovacia povinnosť

Ku každej dodávke:

- Musí byť vyhotovená fotodokumentácia
- Musí byť vyplnený digitálny protokol o doručení a okamžite zaslaný ústrediu SlavkaSk
- Všetky dokumenty a fotografie sa musia archivovať minimálne 12 mesiacov

Nariadenie vydal:

Ignác Czakó, predseda medzinárodnej neziskovej organizácie SlavkaSk