



Szállítmányozási, logisztikai és anyagellenőrzési szabályozás

Cél:

Egységes és biztonságos rendszer kialakítása az alapanyagok szállítására, átvételére, elfogadására, ellenőrzésére és tárolására a SlavkaSk összes létesítményében világszerte.

1. Szállítmányozási alapelvek

- A beszállítás időpontját és mennyiségét minden esetben legalább 48 órával előre jelezni kell az üzemvezetés felé.
- A szállítást kizárólag engedélyezett alvállalkozó vagy SlavkaSk-engedéllyel rendelkező partner végezheti.
- A szállító járműveknek megfelelő tűzvédelmi tanúsítvánnyal és árukezelési felszereltséggel kell rendelkezniük.
- A sofőrök kizárólag a külső rakodási zónában tartózkodhatnak, az üzem területére belépniük szigorúan tilos.

2. Beérkező anyagok átvétele és ellenőrzése

2.1 Azonosítás és jogosultság

Minden beérkező rakományhoz kötelezően csatolni kell:

- Szállítólevél
- Hulladékazonosító kód (EWC)
- Rakomány típusa, mennyisége (tonna / kg)
- Esetleges biztonsági adatlap (SDS)

Az anyagokat kizárólag képzett munkatárs veheti át. Azonosítást követően csak az előírt típusú műanyagok (pl. PE, PP) fogadhatók be.

2.2 Mintavételezés és tárolás

Minden beérkező tételből mintát kell venni, melyet azonosító címkével ellátva legalább 3 hónapig meg kell őrizni.

A mintatároló helyiség zárható, szellőztethető, tűzvédelmi szempontból biztonságos kell legyen.

A minták alapján történik az anyag jóváhagyása vagy elutasítása.

2.3 Mennyiségi és dokumentációs ellenőrzés

A tényleges mennyiséget az üzem hitelesített hídmérlegén rögzítik.

A mért értéknek meg kell egyeznie a dokumentációban szereplő adatokkal.

Eltérés esetén a szállítmány átvétele felfüggesztésre kerül és a központ haladéktalanul értesítendő.

3. Tárolás és anyagmozgatás

A jóváhagyott anyagokat az előre kijelölt tárolási zónákba kell irányítani.

A különböző anyag típusokat szigorúan elkülönítve, tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell tárolni.

Legalább 1 méteres tűzvédelmi sávot kell biztosítani az anyaghalmozások között.

A tárolás helyét és mennyiségét minden esetben dokumentálni kell.

4. Tűz- és munkabiztonsági előírások

A beérkező anyagok túlnyomórészt éghető, tűzveszélyes hulladékok.

A tárolási és rakodási területen:

- Dohányzás tilos
- Nyílt láng vagy szikraképző szerszám használata tilos
- Tűzoltó berendezések kihelyezése kötelező
- Tilos bármilyen más típusú hulladék beszállítása (pl. PVC, PET, szerves anyagok)

5. Szállítmánykövetés és jelentési kötelezettség

Minden beszállításról:

- Fotódokumentáció készül
- Digitális szállítmánybeérkezési jelentés töltendő ki és haladéktalanul továbbítandó a SlavkaSk központjába
- A beérkező dokumentumokat és fotókat legalább 12 hónapig archiválni kell

A szabályozást elrendelte:

Czakó Ignác, a SlavkaSk nemzetközi nonprofit szervezet elnöke